



GARANTIE
CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE

Téléphone : 514 657-2333
Sans frais : 1 855 657-2333
Courriel : info@garantiegr.com

7171, rue Jean-Talon Est, bureau 200
Montréal (Québec) H1M 3N2

GarantieGCR.com

TRAVAUX PRIS EN CHARGE PAR L'ADMINISTRATEUR

Numéro de dossier : 169276-
Numéro de devis : 1353
Adresse du bâtiment : Saint-Adolphe-d'Howard
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

Mark Richardson
Bureau: 514 657-2333,

POINTS EN TRAVAUX

1. TRAVAUX DE PARACHÈVEMENT - REVÊTEMENT EXTÉRIEUR

Présence de fissures sur les planches du revêtement extérieur. Les fissures sont présente sur les façades exposées au soleil (sud). Remplacer le revêtement aux endroits ciblé sur le plan (2 facades). S'assurer d'avoir la ventilation nécessaire en partie supérieur et inférieur du parement. Modèle du revêtement : Maibec opaque noir 399

2. PRÉSENCE DE TACHES SUR LE PLANCHER DE BÉTON INTÉRIEUR

2 taches sur le revêtement de béton à réparer dans le salon / salle a manger.

3. FINITION DE L'INTÉRIEUR ET DES DOMMAGES AU BOÎTIER DU FOYER AU SALON

Remplacer la finition intérieure du foyer par le modèle : buches et rochers MQRBD1 de la compagnie Marquis
Ajuster, nettoyer et installer adéquatement le boîtier du foyer

4. DOMMAGES AUX PORTES D'ARMOIRES DE LA CUISINE

2 panneaux de portes égratignées à réparer

5. AJUSTEMENT DES PORTES COULISSANTES

3 portes à ajuster. Une couche de peinture devra être appliqué suite a l'ajustement.

6. DÉFICIENCE AU DISJONCTEUR DE LA LAVEUSE

Disjoncteur saute lors de grosses brassées dans la sècheuse (Panneau Schneider)